



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д. 5/7; почтовый адрес: 153002, Иваново, ул. Калинина, 9/21;
телефон: 8 (495) 629-88-20, факс: 8 (495) 691-15-2; телефон: 8 (4932) 41-60-99
E-mail: ivanovo@cntr.gosnadzor.ru, <http://www.cntr.gosnadzor.ru>

**АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма
и Ивановскому муниципальному району»
(ИНН 3711009334)**

(указать «юридического лица» или «индивидуального предпринимателя»)

№ 11.1-0158вн-А/045-2019

Ивановская область, г. Кохма,
ул. Машиностроительная, 21
(место составления акта)

« 21 » марта 20 19 г.
(дата составления акта)

10 часов 00 мин
(время составления акта)

По адресу/адресам: Ивановская область, г. Кохма, ул. Машиностроительная, 21
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения и.о. заместителя руководителя Центрального управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Т.М. Солиной от 18.02.2019 № В-158-пр

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Бюджетного учреждения социального обслуживания Ивановской области «Комплексный
центр социального обслуживания населения по городскому округу Кохма и Ивановскому
муниципальному району» (ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма и Ивановскому муниципальному
району»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество, (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« --- » ---- 2019 г. с --- час --- мин. до --- час --- мин

« --- » ---- 2019 г. с --- час --- мин. до --- час --- мин

« --- » ---- 2019 г. с --- час --- мин. до --- час --- мин


Продолжительность -----

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня/ 20 часов
(с 25 февраля 2019 по 21 марта 2019)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией **распоряжения/приказа** о проведении проверки **ознакомлен(ы)**: (заполняется при проведении выездной проверки)

дата уведомления о проведении плановой проверки и ознакомления с распоряжением: 18.02.2019 г. дата получения заверенной копии распоряжения о проведении внеплановой проверки: 25.02.2019 г. в 13-30 ч., и.о. директора Куликов А.В. 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку:

Корычева Ирина Павловна – государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Левашова М.С. – заместитель директора

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

При проведении проверки установлено:

Полное наименование юридического лица	Бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области «Комплексный центр социального обслуживания населения по городскому округу Кохма и Ивановскому муниципальному району»
Сокращённое наименование юридического лица	ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма и Ивановскому муниципальному району»
Юридический адрес	153512, Ивановская область, Ивановский район, г. Кохма, ул. Машиностроительная, 21
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1023701512735, дата регистрации юридического лица 25.12.2002
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3711009334
Организационно-правовая форма (ОПФ)	бюджетное учреждение
Директор	Мохова Ольга Геннадьевна
Телефон	(4932) 55-38-30

Приказ о назначении на должность
И.о. директора

от 10 мая 2007 № 173-л.с.

Куликов Алексей Владимирович, распоряжение
о назначении от 25.12.2018 № 571-л.с.

ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма и Ивановскому муниципальному району» осуществляет эксплуатацию электроустановок напряжением до 1000В: по адресу: 153512, Ивановская область, Ивановский район, г. Кохма, ул. Машиностроительная, 21.

На обслуживании находятся ВРУ-0,4 кВ щиты освещения, распределительные и групповые сети.

Электроснабжение здания осуществляется от ТП 34 ООО «Промэнергосеть».

В ходе проведения проверки:

в ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (характер нарушений и лица, допустившие нарушения): см. таблицу

№ п.п.	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения. Место выявления нарушения	Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номера статей (пунктов), требования которых нарушены	Лица, допустившие нарушения
	Ивановская область, Ивановский район, г. Кохма, ул. Машиностроительная, 21		
1.	Отсутствует подготовленный электротехнический персонал, необходимый для эксплуатации электроустановок	пункты 1.2.1, 1.4.1, 1.7.8 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6, (далее - ПТЭЭП)	Юридическое лицо - ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма и Ивановскому муниципальному району» Должностное лицо –и.о. директора Куликов Алексей Владимирович
2.	Отсутствует ответственный за электрохозяйство	пункт 1.2.3 ПТЭЭП	Юридическое лицо - ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма и Ивановскому муниципальному району» Должностное лицо –и.о. директора Куликов Алексей Владимирович
3.	Проведены инструктажи и присвоена группа I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу работниками, не имеющими соответствующую (не ниже III) группу по электробезопасности	пункт 1.4.4 ПТЭЭП	Юридическое лицо - ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма и Ивановскому муниципальному району» Должностное лицо –и.о. директора Куликов Алексей Владимирович

4.	Не обеспечено своевременное проведение осмотров распределительных устройств (электрощитовых помещений, электрощитов)	пункт 2.2.39 ПТЭЭП	Юридическое лицо - ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма и Ивановскому муниципальному району» Должностное лицо –и.о. директора Куликов Алексей Владимирович
5.	Отсутствует порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок, утвержденный руководителем организации	пункт 3.13 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок , утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 328н (далее - ПОТЭЭ)	Юридическое лицо - ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма и Ивановскому муниципальному району» Должностное лицо –и.о. директора Куликов Алексей Владимирович
6.	В перечне средств защиты не зафиксировано место их хранения	пункт 1.2.3 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденная приказом Министерств энергетики РФ от 30.07.2003 № 261 (далее – ИПИСЗ)	Юридическое лицо - ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма и Ивановскому муниципальному району» Должностное лицо –и.о. директора Куликов Алексей Владимирович
7.	Не проведено испытание указателя напряжения	пункт 1.4.4, приложение 7 ИПИСЗ	Юридическое лицо - ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма и Ивановскому муниципальному району» Должностное лицо –и.о. директора Куликов Алексей Владимирович
8.	Отсутствует и не ведется оперативный журнал	пункт 1.8.9 ПТЭЭП	Юридическое лицо - ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма и Ивановскому муниципальному району» Должностное лицо –и.о. директора Куликов Алексей Владимирович
9.	Отсутствует журнал учета работ по нарядам и распоряжениям	пункт 1.8.9 ПТЭЭП	Юридическое лицо - ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма и Ивановскому муниципальному району» Должностное лицо –и.о. директора Куликов Алексей Владимирович
10.	Не заполняется журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок	пункт 1.8.9 ПТЭЭП	Юридическое лицо - ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма и Ивановскому муниципальному району» Должностное лицо –и.о. директора Куликов Алексей Владимирович

			Владимирович
11.	Отсутствует график испытаний и измерений сопротивления изоляции проводов, кабелей освещения	пункт 2.12.17 ПТЭЭП	Юридическое лицо - ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма и Ивановскому муниципальному району» Должностное лицо –и.о. директора Куликов Алексей Владимирович
12.	Не проведены измерения сопротивления изоляции распределительных и групповых сетей. Примечание: в представленном протоколе от 01.2019 №1 измерения сопротивления изоляции (оформлен электролабораторией ООО «Профит») указано, что измерения проведены на линиях, которые фактически не существуют и следовательно не может являться доказательством проведения измерений	пункт 2.12.17; приложение 3 (п.28.1); Приложение 3.1 (табл.37) ПТЭЭП	Юридическое лицо - ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма и Ивановскому муниципальному району» Должностное лицо –и.о. директора Куликов Алексей Владимирович
13.	Не проведены проверки срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (TN-C, TN-C-S, TN-S)	пункты 2.7.13, 2.7.16, 2.7.17; приложение 3 (п.28.4) ПТЭЭП	Юридическое лицо - ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма и Ивановскому муниципальному району» Должностное лицо –и.о. директора Куликов Алексей Владимирович
14.	Не проведены проверки наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки	Пункты 2.7.16, 2.7.17; Приложение 3 (п.28.5) ПТЭЭП	Юридическое лицо - ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма и Ивановскому муниципальному району» Должностное лицо –и.о. директора Куликов Алексей Владимирович
15.	Не проведены проверки действия расцепителей автоматических выключателей, установленных в электроцитах	Пункты 1.6.11; Приложение 3 (п.28.5) ПТЭЭП; Пункт 1.8.37.3 Правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ), утвержденных приказом Минэнерго России от 09.04.2003 №150	Юридическое лицо - ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма и Ивановскому муниципальному району» Должностное лицо –и.о. директора Куликов Алексей Владимирович
	Щит освещения (около буфета на 1 этаже)		
16.	На электрощите отсутствует надпись, указывающая его диспетчерское наименование	пункт 2.12.5 ПТЭЭП	Юридическое лицо - ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма и Ивановскому муниципальному району»

			Должностное лицо –и.о. директора Куликов Алексей Владимирович
17.	На дверце щита отсутствует однолинейная схема первичных электрических соединений	пункт 2.12.5 ПТЭЭП	Юридическое лицо - ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма и Ивановскому муниципальному району» Должностное лицо –и.о. директора Куликов Алексей Владимирович
18.	Проход кабелей и проводов внутрь электрощита освещения выполнен без применения уплотняющих устройств, предотвращающих попадание внутрь пыли, влаги, посторонних предметов и т.п.	пункт 1.7.2 ПТЭЭП; пункт 4.1.18 ПУЭ, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 №242	Юридическое лицо - ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма и Ивановскому муниципальному району» Должностное лицо –и.о. директора Куликов Алексей Владимирович
19.	Щит не очищен от пыли, грязи и мусора	пункт 2.2.17 ПТЭЭП	Юридическое лицо - ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма и Ивановскому муниципальному району» Должностное лицо –и.о. директора Куликов Алексей Владимирович
20.	Нарушена расцветка нулевых защитных и нулевых рабочих проводников	пункт 1.7.2 ПТЭЭП; п. 1.1.29 ПУЭ, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 №204	Юридическое лицо - ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма и Ивановскому муниципальному району» Должностное лицо –и.о. директора Куликов Алексей Владимирович
21.	Аппараты защиты в электрощите не обозначены	пункт 1.7.2, 2.12.5 ПТЭЭП; пункт 1.1.28 ПУЭ, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 №204; пункт 4.1.3 ПУЭ, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 №242	Юридическое лицо - ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма и Ивановскому муниципальному району» Должностное лицо –и.о. директора Куликов Алексей Владимирович
22.	Снята защитная панель, предусмотренная заводской конструкцией	пункт 1.7.2 ПТЭЭП, пункты 1.1.19, 1.1.20 ПУЭ	Юридическое лицо - ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма и Ивановскому муниципальному району» Должностное лицо –и.о. директора Куликов Алексей Владимирович
23.	На части присоединений номинальный ток автоматического выключателя превышает максимальный ток	пункт 1.7.2 ПТЭЭП; пункт 1.3.10 ПУЭ, утвержденных приказом Главтехуправлением и	Юридическое лицо - ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма и Ивановскому муниципальному району»

	присоединенных к ним проводов (например – к автоматическому выключателю ВА 47-100, In – 100А присоединены провода сечением менее 16 мм ²)	Госэнергонадзором Минэнерго СССР от 10.12.1979	Должностное лицо –и.о. директора Куликов Алексей Владимирович
	ЩО 3		
24.	На дверце щита отсутствует однолинейная схема первичных электрических соединений	пункт 2.12.5 ПТЭЭП	Юридическое лицо - ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма и Ивановскому муниципальному району» Должностное лицо –и.о. директора Куликов Алексей Владимирович
25.	Отсутствует наименование присоединений	пункт 2.12.5 ПТЭЭП	Юридическое лицо - ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма и Ивановскому муниципальному району» Должностное лицо –и.о. директора Куликов Алексей Владимирович
	ВРУ		
26.	На электрощите отсутствует надпись, указывающая его диспетчерское наименование	пункт 2.2.20 ПТЭЭП	Юридическое лицо - ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма и Ивановскому муниципальному району» Должностное лицо –и.о. директора Куликов Алексей Владимирович
27.	Из за неисправности запорного устройства, электрощит не закрыт на замок	пункт 1.7.2 ПТЭЭП; пункт 3.12 ПОТЭЭ	Юридическое лицо - ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма и Ивановскому муниципальному району» Должностное лицо –и.о. директора Куликов Алексей Владимирович
28.	На корпусах плавких предохранителей краской или маркером (способ нанесения не соответствует требованиям ГОСТ) нанесены определённые значения номинального тока плавкой вставки, часть которых не соответствуют данному типу предохранителей и требованиям ГОСТ (например: 15А, 30А на ПН2-100). Отсутствие на предохранителях надлежащей маркировки с указанием номинального тока плавкой вставки, отсутствие документов, подтверждающих калибровку плавких вставок предохранителей не позволяет определить фактическое значение номинального тока	пункты 1.7.2, 2.2.20, 2.5.4 ПТЭЭП; пункт 1.1.19 ПУЭ, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 №204; пункт 8.1 ГОСТ 17242-86 «Предохранители плавкие силовые низковольтные. Общие технические условия»	Юридическое лицо - ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма и Ивановскому муниципальному району» Должностное лицо –и.о. директора Куликов Алексей Владимирович

	плавких вставок. Место выявления нарушения: ВРУ		
29.	Щит не очищен от пыли, грязи и мусора	п. 2.2.17 ПТЭЭП	Юридическое лицо - ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма и Ивановскому муниципальному району» Должностное лицо –и.о. директора Куликов Алексей Владимирович
30.	Обозначения наименования присоединений, указанные на дверце щита не соответствуют факту	п. 2.2.20 ПТЭЭП	Юридическое лицо - ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма и Ивановскому муниципальному району» Должностное лицо –и.о. директора Куликов Алексей Владимирович
31.	На части предохранителей не указан номинальный ток плавкой вставки	п. 2.2.20 ПТЭЭП	Юридическое лицо - ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма и Ивановскому муниципальному району» Должностное лицо –и.о. директора Куликов Алексей Владимирович
32.	На части присоединений номинальный ток плавкой вставки предохранителей превышает максимальный ток присоединенных к ним проводов	пункт 1.7.2 ПТЭЭП; пункт 1.3.10 ПУЭ, утвержденных приказом Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР от 10.12.1979	Юридическое лицо - ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма и Ивановскому муниципальному району» Должностное лицо –и.о. директора Куликов Алексей Владимирович
33.	Часть присоединений проводников к аппаратам защиты выполнены с нарушениями правил, а именно: проводник наброшен на металлическую конструкцию аппаратов защиты	пункт 1.7.2 ПТЭЭП; пункт 2.1.26 ПУЭ, утвержденных от 20.10.1977 Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР	Юридическое лицо - ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма и Ивановскому муниципальному району» Должностное лицо –и.о. директора Куликов Алексей Владимирович
34.	Не проводится своевременное и качественное техническое обслуживание в электрошите. Часть держателей предохранителей имеют механические повреждения в местах зажимов, что не может обеспечить надежный контакт в цепи предохранителей	пункт 1.2.2 ПТЭЭП	Юридическое лицо - ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма и Ивановскому муниципальному району» Должностное лицо –и.о. директора Куликов Алексей Владимирович
35.	Металлические трубы электропроводки подвержены коррозии	пункт 1.7.2 ПТЭЭП; пункт 2.1.29 ПУЭ, утвержденных от 20.10.1977 Главтехуправлением и Госэнергонадзором	Юридическое лицо - ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма и Ивановскому муниципальному району» Должностное лицо –и.о. директора Куликов Алексей Владимирович

